

Vápenná interiérová barva *epasit* kfi

Použití:

epasit kfi je minerální barva na minerální podklady na bázi vápna do interiérů. Je vhodná i jako barevný nátěr v rámci systému klimatizačních desek *epatherm*.

Vlastnosti:

epasit kfi je difuzní, vodnatá vápenná barva bez rozpouštědel. Je dobře roztíratelná, dobře se nanáší válečkem a stříká a má vysokou krycí schopnost. Barva *epasit* kfi se dodává v bílé a různých barevných odstínech.

Bezpečnostní upozornění: Dráždivé. Obsahuje hydroxid vápenatý. Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Možná senzibilizace při styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí ihned důkladně vypláchněte vodou a kontaktujte lékaře. Kontaminovaný oděv okamžitě svlékněte. Při práci noste vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží ihned omyjte velkým množstvím vody. Při požití nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu obal, etiketu nebo bezpečnostní list.

Likvidace: Prázdné nádoby nechejte vyschnout a odevzdejte k recyklaci. Tekuté zbytky barvy zlikvidujte podle katalogového čísla odpadu 55510.

Zpracování:

Barvu *epasit* kfi lze nanášet na minerální podklady (omítky, beton a sádkokartonové desky a stávající křídlové, vápenocementové a minerální barvy). Křídlové nátěry nebo lepidlo na tapety je nutné beze zbytku za mokra odstranit. Pískující podklady je nutné zpevnit. Podklad musí být pevný, nosný a bez trhlin. Čerstvá omítka musí být minimálně 3 týdny stará. Podklad penetrujte základním nátěrem pod vápennou barvu *epasit* kf/v.

Nezpracovávejte při teplotách pod + 5 °C při očekávaném mrazu, ani na zmrzlém podkladě. Optimální teplota zpracování činí + 5 °C až + 25 °C.

Plochy, které nechcete natírat, zakryjte.

Barvu dobře promíchejte, míchejte nejlépe 5 až 10 minut míchadlem.

Nanášejte na mokro rovnoměrně křížem kartáčem, válečkem nebo vhodným postřikovým přístrojem. Barvu i během zpracování opakovaně promíchejte.

První nátěr podle savosti podkladu zředte maximálně 15 % vody a natřete nebo naneste válečkem v tenké vrstvě. Doba schnutí až do druhého nátěru 12 až 16 hodin. Druhý nátěr rovněž zředte a rozetřete do tenké vrstvy. Barva *epasit* kfi rozvine svou plnou krycí schopnost až po zaschnutí (2 až 3 dny).

Při strojovém zpracování stříkacím přístrojem *airless* zředte méně (5 až 10 %). Použijte trysku 0,019 - 0,021" při tlaku pro stříkání 130 až 160 bar.

Vápenná interiérová barva epasit kfi

strana 2

Nářadí bezprostředně po použití omyjte teplou vodou.

Spotřeba: 0,2 až 0,25 kg/m² na první pracovní krok, podle kvality podkladu. Při stříkání je spotřeba vyšší.

Skladování: Skladujte v chladu, ale nevystavujte mrazu. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. V uzavřených nádobách lze skladovat 1 až 2 roky.

Forma dodávky: V plastových kbelících po 21 kg (= 15,7 l) a 14 kg (= 10,4 l).

Vydání 02/19

Výrobky epasit prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích epasit je toto vydání neplatné.